

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	9/9/2024



Foto1: Techo de baños 100% de avance



Foto 2: Cambio de Techo en cocina 100% de avance



Foto 3: Puertas de sanitarios cambiadas 100% de avance



Foto 2: Ventana y puerta en cocina 100% de avance



Foto 5: Puertas con pintura y chapas 100% de avance



Foto 6: Colocación de canal 100% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Esperanza Vasquez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Kaulay Bazama?

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	9/9/2024



Foto 7: Portón cambiado 100% de avance



Foto 8: Tubería de drenaje en área de baños y pila 100% avance



Foto 9: Losa de patio terminada 100% de avance



Foto 10: Sistema eléctrico reparado 100% de avance



Foto 11: Mantenimiento de muro perimetral 100% de avance



Foto 12: Mantenimiento de muro perimetral 100% de avance

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Málvia Esperanza yáquez Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Koulay Bugama R

Firma y Sello Director Centro Educativo Público