

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Regional de Oriente Lic. Clemente Marrón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 146.5 Monjas, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0239-46	FECHA:	10/05/2024



Foto1: REMOZAMIENTO DE RED ELECTRICA DE LA COCINA.



FOTO 2: REMOZAMIENTO DE RED ELECTRICA DE LA COCINA.



Foto3: SANITARIOS Y DRENAJES Y TUBERIA DE AGUA DE 3 MODULOS. VIVIENDAS DE ESTUDIANTES.



Foto4: SANITARIOS Y DRENAJES Y TUBERIA DE AGUA DE 3 MODULOS. VIVIENDAS DE ESTUDIANTES.




Foto: 5 Duchas y sistema de drenaje colapsados



Foto: 6 Duchas y sisema de drenaje colapsados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

