



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0288-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: TERMINADO EL LEVANTADO DE LA CUBIERTA DE TECHO MAS PINTURA



FOTO 2: TRABAJO TERMINADO DE LA LOSA MAS COLOCACION DE PISO




Foto3: SE CAMBIARON SIETE TAZAS DE SANITARIOS



Foto4: CAMBIO DE VENTANAS TERMINADO



Foto 5 CAMBIO DE DRENAJE TERMINADO



Foto: 6 TERMINADO CAMBIO DE CANAL DAÑADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario del Carmen Izac Perez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público