



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Barrio la Reforma Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Foto1: proceso de cambio de techo



Foto 2: colocación de proceso de techo



Foto 3: proceso impermeabilización de losa techo



Foto 4: Proceso de Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 5: proceso de sustitución de ventanas



Foto 6: Proceso de sustitución de losa patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Barrio la Reforma Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Refoma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024



Foto1: proceso de sustitución de piso



Foto 2: colocación de sustitución de plancha



Foto 3: reparacion de sistema electrico

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

