

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma Monjas Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: cambio de lámina (acanalada a troquelada)



Foto 2: estructura de techo (cambio de costanera)



Foto 3: Impermeabilización de losa



Foto 4: Mantenimiento de puerta




Foto 5: Sustitución de ventanas



Foto 6: Piso Granito (sustitución)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno del Estado de Jalisco

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma Monjas Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	10/06=2024



Foto1: Sustitución Losa Patio



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Reparación de área de cocina

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

