

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	MONJAS	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0696-42	FECHA:	20/11/2024



Foto1: REPARACION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON DE INGRESO



Foto 6: SUSTITUCION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina Arely Jimenez Gonzalez
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	MONJAS	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0696-42	FECHA:	20/11/2024



Foto7: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 8: SUSTITUCION DE DRENAGES DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE



Foto 9: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



Foto 10: SUSTITUCION DE TICACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CAROLINA ARELY JIMENEZ GONZALEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público