



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	MONJAS	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0696-42	FECHA:	9/08/2024



Foto 1: REPARACION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON DE INGRESO



Foto 6: SUSTITUCION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina Arély Jiménez González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	MONJAS	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAMPANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0696-42	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL




Foto 8: SUSTITUCION DE DRENAGES DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE



Foto 9: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO



Foto 10: SUSTITUCION DE TICACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carolina Arly Jimenez Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

