



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Gobierno de Jalisco

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA PROVINCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0721-43	FECHA:	3/7/2024



foto 1: Cambio de cubierta de lámina en aula.



Foto 2: Restauración de muro de pared en área de sanitarios.




foto 3: Instalación de piso cerámico en área de cocina



foto 4: Pintura de puertas de la escuela.



foto 5: previo a la instalacion de la nueva red electrica.



foto 6: Durante la aplicación de losa de cemento en área de entrada a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y sello Director Centro Educativo Público

