



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2106-0786-42	FECHA:	30/05/2024



Foto1: SE REALIZO IMPERMEABILIZACION DE LOZA.



FOTO 2: SE REALIZO EL REMOSAMIENTO EN PUERTAS.



FOTO 3: SE REALIZO REPARACION EN VENTANAS.



FOTO 4: SE REALIZO LA REPARACION EN EL PISO.



FOTO 5: SE REALIZO LA REPARACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



FOTO: SE REALIZO PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

