

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0809-42	FECHA:	1/03/2024



Foto1: SE REALIZARA EL CAMBIO DE SANITARIOS




FOTO 2: SE REALIZARA EL REMOZAMIENTO DE MURO DEBIDO A QUE REGISTRA GRIETAS



Foto3: SE REALIZARA EL REMOZAMIENTO DE LOSA MAS LA COLOCACION DE PISO



Foto4: SE REALIZARA LA APLICACION DE PINTURA MAS EL CAMBIO DE VENTANERIA





Foto: 5 SE REALIZARA EL CAMBIO DE PUERTA PARA QUE PUEZA EXISTIR MAS ILUMINACION Y VENTILACION



Foto: 6 SE REALIZARA LA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas:

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

