



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0809-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: TRABAJANDO EL CAMBIO DE TAZAS



FOTO 2: TRABAJANDO REPARACIÓN DE PARED PARA CORREGIR GRIETAS



Foto3: REMOZAMIENTO DE LOZA



Foto4: TRABAJANDO CAMBIO DE VENTANERIA



Foto: 5 REALIZANDO TRABAJO DE CAMBIO DE PUERTA



Foto: 6 TRABAJANDO REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas: