

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EGDP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0977-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reparación de puertas en área de baños



Foto 2: Sustitución de ventanas



Foto 3: sustitución de piso cerámico




Foto 4: Sustitución de canales pluviales



Foto 5: sustitución de pintura de agua para exterior y pintura de aceite en zocalo



Foto 6: Reparación de porton de ingreso principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

carmelita Alicia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FÓR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0977-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: sustitucion de azulejo



Foto 8: Sustitucion de losa de patio



Foto 9: Sustitucion de instalacion electrica: tuberia, cableado interruptores y tomacorrientes en area de galera recepcion reomozada



Foto 10: Reparacion de cocina de leña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmelita Alicia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

