

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PROVINCIA, ALDEA PLAN DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0979-42	FECHA:	29/11/2024



Foto #1 Instalación de piso cerámico en aulas y corredor de la escuela área común.



Foto #2 Repello y cernido en pared de aula.



Foto #3 Fundición de losa de patio en cancha deportiva de la escuela área común.




Foto: Repello y cernido tipo granceado en pared de muro de cancha (área común)



Foto #5 Fundición de pequeña base para colocación de pila en área de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

