

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN BARRIO LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1221-42	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: TRABAJANDO EN LA SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 2: TRABAJANDO EN LA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 3: TRABAJANDO EN LA LOSA DE PATIO



Foto 4: TRABAJANDO EN LA PINTURA DEL INTERIOR



Foto 5: TRABAJANDO EN LA PINTURA EXTERIOR



Foto 6: TRABAJANDO EN LA RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

