



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FDR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN BARRIO LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1221-42	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: TERMINADO LA SUSTITUCION DEL PISO




Foto 2: TERMINADO LA SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 3: TERMINADA LA LOSA DE PATIO



Foto 4: TERMINADO




Foto 5: TERMINADO LA PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 6: TERMINADO LA PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

