

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MUNICIPIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1222-42	FECHA:	11-07-2024



Foto 1: CERCO O MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION DE MURO DE BLOCK)




Foto 2 : REPARACION Y SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (PARED DE BLOCK)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Marilu chinchilla contreras

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

