

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1222-42	FECHA:	02-09-2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA (SUSTITUCION) Y ESTRUCTURA DE TECHO (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA)



Foto 2 : PUERTA (AULA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHAPA)



Foto 3: VENTANAS (SUSTITUCION)



Foto 4: PISO (SUSTITUCION PISO DE GRANITO, BASE Y COLOCACION)




Foto 5: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION)



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION MURO DE BLOCK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Marilu Chinchilla Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MUNICIPIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RINCONADA, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1222-42	FECHA:	02-09-2024



Foto 7: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO (SUSTITUCION)




Foto 8: REPARACION Y SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (PARED DE BLOCK)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---