

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL REFUGIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL REFUGIO, ALDEA SOLEDAD GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0006-42	FECHA:	13/10/2024



Foto1: LAMINA DE AULAS DE Párvulos




Foto 2: LAMINA DE AULAS DE Párvulos



Foto 3: PISO DE AULAS




Foto 4: BAÑOS DE NIVEL PREPRIMARIA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 6: ESTRUCTURA DE COCINA DE Párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Virginia del Rosario Jimenez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--