

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMARCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0089-43	FECHA:	4/08/2024



Foto1: trabajando en la sustitucion de lamina, sustitucion de muro blok



Foto 2: Ttrabajando en la sustitucion de puertas y ventanas,



Foto 3: trabajos en la losa de patio.



Foto 4: trabajando en el concreto alisado




Foto 5: trabajando en la cubierta de alamina



Foto 6: trabajando en la cubierta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público