

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMARCITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0089-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: trabajando en la sustitucion de lamina



Foto 2: Ttrabajando en la sustitucion de puertas y ventanas,



Foto 3: sustitucion de lamina



Foto 4: losa de patio, sustutucion de lamina



Foto 5: sustitucion de muro de block




Foto 6: alisado de losa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público