

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0021-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



Foto 2: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE



Foto 4: REPARACIÓN LOSA DE PATIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE COMETIDA CON BASE



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA (TIPO ROTOPLAS) CON SU BASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR



☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0021-42	FECHA:	25/11/2024



FOTO NO. 7 REPARACION PARED DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

