

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0021-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE TECHO




Foto 2: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO




Foto 5: SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE COMETIDA CON BASE



Foto.6 SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA (ROTOPLAS) Y SU BASE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☐
 DURANTE ☐
 POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0021-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN PARED DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

