

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixpacagua, Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0031-43	FECHA:	05/03/2024




Foto1: SUSTITUCION DE COCINA



FOTO 2: REPARACION DE BAÑOS




Foto3: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edilda Leticia Sasbin Paredes
 Presidente del Consejo de Padres de Familia
 Caserío Ixpacagua, Aldea Las Brisas, Mataquescuintla, Jalapa, Guatemala


 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
