

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixpacagua, Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0031-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: SUSTITUCION DE COCINA



FOTO 2: REPARACION DE BAÑOS



Foto3: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edilba Ieticia Sasbin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

