

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                 | MUNICIPIO:                     | Mataquescuintla                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM caserio Las Mesas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Las Mesas, Aldea San Miguel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0039-43          | FECHA:                         | 20/11/2024                          |



Foto1: Cubierta de lámina (sustitución de lamina troquelada por mal estado)



Foto 2: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 3: pintura en interior y exterior



Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: cerco o muro perimetral (sustitución de malla, blocks quebrados y tubos galvanizados)



Foto 6: Reparación de cisternas/ depósitos de agua (tipo rototoplas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Marina Sosvin Machado

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                 | MUNICIPIO:                     | Mataquescuintla                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM caserio Las Mesas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Las Mesas, Aldea San Miguel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0039-43          | FECHA:                         | 20/11/2024                          |



Foto1: Cubierta de lámina (sustitucion de lamina troquelada por mal estado)



Foto 2: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 3: pintura en interior y exterior



Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: cerco o muro perimetral (sustitución de malla, blocks quebrados y tubos galvanizados)



Foto 6: Reparación de cisternas/ depositos de agua (tipo rotoplas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Marina Sasvin Machado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

