

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Las Mesas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Mesas, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0039-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Cubierta de lámina (sustitución de lámina troquelada por mal estado)



Foto 2: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 3: pintura en interior y exterior



Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: cerco o muro perimetral (sustitución de malla, blocks quebrados y tubos galvanizados)



Foto 6: Reparación de cisternas/ depósitos de agua (tipo rotoplas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Marina Sesvin Machado

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio Las Mesas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Mesas, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0039-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina (sustitución de lámina troquelada por mal estado)



Foto 2: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 3: pintura en interior y exterior



Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: cerco o muro perimetral (sustitución de malla, blocks quebrados y tubos galvanizados)



Foto 6: Reparación de cisternas/ depósitos de agua (tipo rotoplas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Marín Sasvin Machado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

