



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MATAQUESCUINTLA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0041-43 | FECHA:                         | 07/03/2024                           |



Foto1:



FOTO 2:




Foto3:



Foto4:



Foto: 5




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Adameo Ruiz Matias*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Gobierno del Estado de Jalisco

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MATAQUESCUINTLA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0041-43 | FECHA:                         | 07/03/2024                           |



Foto 7:



FOTO 8:



Foto 9:



Foto 10:



Foto: 11



Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pomelo Ruiz Matias*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MATAQUESCUINTLA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0041-43 | FECHA:                         | 07/03/2024                           |



Foto 13:




FOTO 14:



Foto 15:



Foto 16:



Foto: 17



Foto: 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Promeo Ruiz Matias*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | MATAQUESCUINTLA                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0041-43 | FECHA:                         | 07/03/2024                           |



Foto 19:



FOTO 20:



Foto 21:

Foto 22:




Foto: 24




Foto: 25

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Probleo Ruiz Matias*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

