

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0011-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Reparación del portón principal



Foto 2: reparación de puerta del costado



Foto 3: Reparacion del muro

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--