

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0011-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Reparación del portón principal



Foto 2: reparación de puerta del costado



Foto 3: Reparacion del muro




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

