

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CRISTÓBAL, ALDEA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0046-43	FECHA:	3/04/2024



Foto1: TECHO DETERIORADO



FOTO 2: SISTEMA ELECTRICO EN MAL ESTADO



Foto3: DEPOSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto4: DISTRIBUCION DE TUBERIA EN MAL ESTADO



Foto: 5 CUNETA DE CONCRETO DESTRUIDA



Foto: 6 MALLA PERIMETRAL DESTRUIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sulma Floriselda Quevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público