

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CRISTÓBAL, ALDEA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0046-43	FECHA:	22/05/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA FINALIZADA.



FOTO 2: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto3: MANTENIMIENTO A PUERTAS.



Foto4: SUSTITUCION DE CERCO O MURO PERIMETRAL.



Foto: 5 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.



Foto: 6 CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sulma Floriselda Quevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público