

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Ilusiones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0050-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN, Y REPARACIÓN DE VENTANAS



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA BLUVIAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio Las Ilusiones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0050-43	FECHA:	25/11/2024





foto 7: SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS



foto 8: SUSTITUCIÓN E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

