

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0055-43	FECHA:	15 DE MAYO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto4: SUSTITUCIÓN DE ORNILLA



Foto: 5 MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE TANQUE DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jova del carmen Ibanez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

