

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN PEDRO EL ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0055-43	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto3: SUSTITUCIÓN DE VENTANA



Foto4: SUSTITUCION DE ORNILLAS



Foto: 5 MANTENIMIENTO A PORTONES



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE PILAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jova del Carmen Ibañez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

