

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS, MATAQUESCUINTLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0060-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 7: Reparación de Tubería de agua entubada para módulo de baños



Foto 8: Limpieza y habilitación de sanitarios



Foto 9: Reposición de muro perimetral



Foto 10: Reposición de losa de patio



Foto 11: Reparación de sistema eléctrico

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS, MATAQUESCUINTLA, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0060-43	FECHA:	09/12/2024




Foto 1: Limpieza y pintura de puertas



Foto 2: Limpieza general de ventanales



Foto 3: Reemplazo de ventanas dañadas



Foto 4: Reparación y Reposición de cuneta



Foto 5: Pintura en paredes



Foto 6: Reposición de taza sanitaria lavable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--