

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PAJAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0071-42	FECHA:	25/12/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE CERNIDO Y REPELLO EN PAREDES



Foto 3: LOSA DE PATIO





Foto 4: REPARACION DE SISTERNAS/ DEPOSITOS DE AGUA




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

