

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PAJAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0071-42	FECHA:	15/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO



Foto 2: REPARACION DE CERNIDO Y REPELLO EN PAREDES



Foto 3: LOSA DE PATIO




Foto 4: REPARACION DE SISTERNAS/ DEPOSITOS DE AGUA




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Doris Banessa Jimenez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>AB</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

