



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0247-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: finalización de colocación de techo en aula.



foto 2: finalización de colocacion de piso ceramico.



Foto 3: Ternimación de losa .



Foto 4: terminación de pintura en paredes del aula.




Foto 5: LOSA DURANTE



Foto 6: LOSA DESPUES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

