

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMPAQUISÓY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0251-43	FECHA:	21/11/24



Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN, DEMOLICIÓN Y ACABADO



Foto 2: SUSTITUCIÓN MURO DE BLOCK PINEADO INCLUYE TUBOS DE DRENADO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAMPAQUISÓY
MATAQUESCUINTLA, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
21-07-0251-43
Sampaquisoy, Mataquescuintla, Jalapa