

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMPAQUISÓY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0251-43	FECHA:	21/11/24



Foto1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, DEMOLICIÓN, FUNDICIÓN Y ACABADOS



Foto 2: SUSTITUCION MURO DE BLOCK PINEADO INCLUYE TUBOS DE DRENADO

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
21-07-0251-43