



Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0252-43	FECHA:	6/08/2024



Foto1: Sustitución de 32 metros de lámina troquelada calibre 26 y costaneras



FOTO 2: Sustitución de 7 chapas de puerta y sustitución de 2 puertas



Foto 3: Sustitución de 2 ventanas



Foto 4: Sustitución de torta de cemento con color



Foto: 5 Sustitución de 64 metros de pintura en muros de interior y exterior de cocina



Foto: 6 Sustitución de azulejo en 2 estufas rurales y en desayunoador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0252-43	FECHA:	6/08/2024



Foto 7: Sustitución de 36 metros de losa de patio



FOTO 8: Reparación del sistema eléctrico en cocina y salones de clase (4 tomacorrientes, 1 apagador y sustitución de cable eléctrico)



Foto 9: Mantenimiento de depósito de agua



Foto 10: Sustitución de área de cocina (2 estufas rurales, 2 chimeneas, 1 pila, 2 mesas de cemento y 1 desayunoador)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

