


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                                               |                                |                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                                        | MUNICIPIO:                     | Mataquescuintla                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea EL Aguacate | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate, Mataquescuintla, Jalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0254-43                                 | FECHA:                         | 06 de marzo de 2024                        |



MÓDULO 1 Estructura de techo y módulo 3 Ventas



MÓDULO 2



MÓDULO 3 Y 4



MÓDULO 5



MÓDULO 6



MÓDULO 8 Y 9

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público