

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-007-0257-43	FECHA:	12/04/2024



FOTO 7: Avance del portón y pintarlo



FOTO 8: Avance de todo el cerco perimetral



Foto 9: Avance de ventanas



Foto 10: Avance en pintura de puertas




Foto 11: Avance pintura de exterior



Foto 12: Avance deposito de agua (TINACO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público