

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0260-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: MANTENIMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: LOZA DE PATIO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daris Banessa Jimenez DARIS BANESEA JIMENEZ Firma y sello del Presidente de la OPE	ALEXANDER ANTONIO CRUZ NAVIGHOQUE Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	---

