

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0260-43	FECHA:	15/12/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: MANTENIMIENTO SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 4: LOZA DE PATIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daris Banessa Jimenez
DARIS BANESEA JIMENEZ

Firma y sello del Presidente de la OPA



ALEXANDER ANTONIO CRUZ NAVICHQUE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

