



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Agua Caliente	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0262-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Puertas




Foto 2: Ventanas



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Mantenimiento a portones



Foto 6: Reparación de red de drenajes y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Foto 7: Cerco o muro perimetral



Foto 8: Losa de patio



Foto 9: Reparación y mantenimiento de cisternas/deposito de agua



Foto 10: Reparación o sustitucion de area de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, pueetas, chimineas etc)



Foto 11: Escuela completa

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello el Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---------------------------------------	---