

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Barrios, Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0263-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Desmontaje de cubierta de lamina como de estructura de madera



Foto 2: Sustitución de estructura de techo y lamina acanalada del techo del patio para actividades



Foto 3: Sustitución de piso antideslizante del área de cocina



Foto 4: Sustitución de Azulejo de planchas de cocina



Foto 5: Sustitución de pared de block en el área de cocina (área de entrega de alimentos a los niños y niñas) al sur del centro educativo



Foto 6: Sustitución de pared que divide la cocina con aula (al norte del centro educativo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Barrios, Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0263-43	FECHA:	11/11/2024



Foto7: Sustitución de canales y bajadas de agua fluvial de cocina



Foto 8: Reparación de losa de patio



Foto 9: Sustitución de cableado, tomacorrientes y bombillas led con interruptor



Foto 10: Sustitución de lámina acanalada legitima calibre 28 de parte de la cocina



Foto 11: Sustitución de estructura de techo de parte de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

