

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Barrios, Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0263-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina acanalada legitima y capote del patio del corredor para actividades



Foto 2: Sustitución de estructura de techo del patio techado para actividades



Foto 3: Sustitución de piso antideslizante del área de cocina



Foto 4: Sustitución de Azulejo de planchas de cocina



Foto 5: Sustitución de pared de block en el área de cocina (área de entrega de alimentos a los niños y niñas) al sur del centro educativo



Foto 6: Sustitución de pared con block que divide la cocina con aula (al norte del centro educativo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Completar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Barrios, Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0263-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 7: Sustrucción de canales y bajadas de agua fluvial de cocina



Foto 8: Reparación de losa de patio




Foto 9: Sustrucción de cableado y bombillas led con interruptor



Foto 10: Sustrucción de lámina acanalada legítima calibre 28 de parte de la cocina



Foto 11: Sustrucción de estructura de techo de parte de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

