

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: PUERTAS




Foto3: VENTANAS



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR




Foto: 5 LOSA DE PATIO






Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA DEL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0265-43	FECHA:	5/03/2024



Foto 7: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/ DEPOSITO DE AGUA



FOTO 8: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AEMS

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

