



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUNTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESCOBAL, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0266-43	FECHA:	13/08/2024




Foto1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Instalación de nuevo piso



Foto 3: Trabajando en bajada de agua



Foto 4: Trabajando en instalación de canal




Foto 5: Trabajando en la instalación del nuevo azulejo



Foto 6: Trabajando en la reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Priselda Zuleta

Firma y sello del Presidente de la QPRS



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL ESTADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ESCOBAL, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0266-43	FECHA:	13/08/2024



Foto1: Trabajando en reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Trabajando en Reparación de base de sisterna



Foto 3: Trabajando en Repello de paredes




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Griselda Zuleta
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

